



3. Reibahlen

RMENU



Seitenansicht



Stirnansicht

Werkstück:

- 1. Zylinder
- 2. Konus

Stirn:

- Planfläche ohne Schneiden
- Fräserstirn

Schneidenkombinationen:

- rechtsspiralig/rechtsschneidend
- linksspiralig/linksschneidend
- rechtsspiralig/linksschneidend
- linksspiralig/rechtsschneidend

Zahnteilung:

- gleichgeteilt
- ungleichgeteilt (beliebige Teilungsverhältnisse)

Vorbereitung:

- Abtrennen
- Kontur schrumpfen
- Kontur schlichten

Nut:

- Werkzeuge mit paarweise unterschiedlicher Nutgeometrie

Umfang:

- siehe Fräser 1.

Zahnrückten:

- siehe Fräser 1.

Anschnitt:

- Linearschliff: 1./2./3. Freiwinkel
- Hinterschliff: Quer- und Längsschleifverfahren

Sekundärkegel:

- Optional: 2. Anschliffkegel